

Situation du 31/12/2007. Conformité globale de l'agglomération : Non

Service Police de l'Eau : DDAF 51

Charge brute de pollution organique (CBPO) : 2350 EH

Commune principale de l'agglomération : PARGNY-SUR-SAULX

Bassin : Seine-
Normandie

Région : CHAMPAGNE-
ARDENNE

Département : MARNE

Nombre total de communes : 1

Code INSEE	Nom
51423	PARGNY-SUR-SAULX

Traitements requis :

Echéance Directive Traitement initial (approprié, secondaire ou plus rigoureux) :	31/12/2005	Date de mise en conformité :	31/12/1978	Conformité	Oui
Echéance Directive (Traitement plus rigoureux : Azote, Phosphore ou Microbiologie) liée à la 1ère révision des zones sensibles :	Sans objet	Date de mise en conformité :		Conformité	Sans objet
Echéance Directive (Traitement plus rigoureux : Azote ou Phosphore) liée à la 2ème révision des zones sensibles :	Sans objet	Date de mise en conformité :		Conformité	Sans objet
Echéance Collecte :	31/12/2005	Date de mise en conformité :	31/12/2005	Conformité	Oui

Respect global des performances de traitement des STEP de l'agglomération : Non

Mises en demeure :

Date	Objet	Commentaire
24/08/2007	installation de l'autosurveillance	échéance au 31/05/2008

Nombre total de STEP : 1

Nom STEP	Code SANDRE	Capacité nom. (EH)	Pollution entrante*	Step active**	Commune d'implantation	Service instructeur
PARGNY SUR SAULX	035142302000	2500	2350	Oui	PARGNY-SUR-SAULX	DDAF 51

* Pollution entrante : Charge maximale en entrée exprimée en EH

** Step active : Non si la Step n'est plus ou n'est pas encore en exploitation.

Nombre de STEP en activité	Total Capacité Nominale (EH)	Total Pollution Entrante (EH)
1	2500	2350

Commentaires :

Les équipements d'autosurveillance ne sont toujours pas mis en place. La collectivité s'était engagée pour mai 2008.

NON CONFORME EN GLOBAL car PAS D'AUTOSURVEILLANCE envoyée depuis la fin de l'ORCATE.

Station en activité

Situation du 31/12/2007

Date de mise en service : **Date fermeture de fermeture :**

Bassin : Seine-Normandie **Région :** CHAMPAGNE-ARDENNE **Département :** MARNE

Agglomération : PARGNY SUR SAULX **Service Police de l'Eau :** DDAF 51

Description

Commune d'implantation	Coordonnées géographiques
PARGNY-SUR-SAULX	X = 697805,08 - Y = 2459268,67

Maître d'ouvrage : Cté de cnes de la Saulx et Bruxenelle (Public)

Exploitant : Régie - SIRET :

Charge maximale en entrée :	2350 EH	Capacité nominale :	2500 EH / 150,00 kg DBO5/j
Débit de référence :	375 m ³ /j	Débit entrant :	0 m ³ /j

Filières de traitement :	17	épaississement
	5	boues activées - aération prolongée

Rejet

Milieu de rejet	Type :	eau douce	Nom :	La Saulx
	Bassin versant :	La Marne	Coordonnées géog. :	X = 697805,00 Y = 2459269,00
Zone sensible	Code :	03030	Nom :	SN-La Marne amont (Obsolète)
	Arrêté du :	23/11/1994	Critère :	Phosphore
Hors zone sensible	Code :		Nom :	
	Arrêté du :		Critère :	

Obligations et Traitements

Arrêté national :	22/12/94 hors lagunage (>=2000)	Législation :	Loi sur l'eau	Régime :	Déclaration
Arrêté d'autorisation (ou récépissé déclaration) :			04/04/1977	Valide jusqu'au :	

	Niveau de traitement	Traitement plus rigoureux	Date Mise en conformité	Conformité
Requis Echéance initiale	traitement secondaire	Néant	31/12/1978	Oui
Requis 1 ^{ère} révision ZS	Sans objet			Sans objet
Requis 2 ^{ème} révision ZS	Sans objet	Néant		Sans objet
Requis Préfet		Néant		
Existant	traitement secondaire	Néant		

Commentaires :

Pas d'information sur la date de fin de validité de l'autorisation.

Performances

Autosurveillance : Non existante - Non validée

Situation du 31/12/2007 - Origine : Agence/Satase

Obligations
Directive :

Paramètre	Respect ?	Paramètre	Respect ?
DBO5	Non	Ngl	Sans objet
DCO	Non	Pt	Sans objet
		Désinfection	Sans objet

Respect global : Non -- **Si non, cause de la non conformité** : Nbre de bilans insuffisant

Commentaires :**Boues**

Production annuelle hors réactifs : 10,40 tMS/an -- **Capacité de stockage** : 8,00 mois

Consommation de réactifs : 0,00 t

Destinations des boues	Epandage agricole	Plan d'épandage réglementaire ?	Décharge	Incinération	Compostage
En tMS/an (y compris réactifs)	10,40	Oui	0,00	0,00	0,00

Commentaires sur la filière boues :

Le stockage des boues (600 m3) est insuffisant.

Nature des boues: épaissies par un silo concentrateur statique.

Les teneurs en cuivre sont régulièrement élevées depuis plusieurs années.

10,4 T de MS épandues en 2006 avec des teneurs en cuivre un peu élevée.

Réseau

Type majoritaire : séparatif

Déversoirs d'orage	120-600 kg DBO5/j	> 600 kg DBO5/j	Rejets directs et/ou rejets significatifs par temps sec
	0	0	Non

Autosurveillance	Mise en conformité de la collecte	Commentaires sur la conformité collecte
Non existante - Non validée	31/12/2005	Travaux prévus en 2005 pour améliorer le taux de collecte.

Industries raccordées	Code (SIRET ou autre)	Activité
-----------------------	-----------------------	----------

Échéancier mise en conformité STEP

	Date	Description des travaux
Délibération de la collectivité sur le programme de travaux :		
Notification du marché de maîtrise d'œuvre :		
Dépôt dossier réglementaire :		
Acte réglementaire (récépissé ou autorisation) :		
Date du contrat Agence de l'Eau signé par le maître d'ouvrage		
Consultation des entreprises :		
Notification :		
Début des travaux :		
Mise en eau :		
Réception des travaux :		

Échéancier mise en conformité collecte

	Date	Description des travaux
Rapport final diagnostic :		
Délibération de la collectivité sur le programme de travaux :		
Notification du marché de maîtrise d'œuvre :		
Date du contrat Agence de l'Eau signé par le maître d'ouvrage		
Consultation des entreprises :		
Notification :		
Début des travaux :		
Réception des travaux :		